

MORTERO CEMENTO COLA

CROMOMIX

Ficha Técnica – Bolsa Verde

PESO NETO

20 kg.

HECHO EN BOLIVIA

DESCRIPCIÓN

Mortero cemento cola para la colocación de pisos y revestimientos cerámicos. Compuesto de arena sílice de granulometría controlada, cemento de alta resistencia, aditivos de retención de agua y espesantes para evitar el deslizamiento vertical.

USOS RECOMENDADOS

- Colocación de pisos y paredes cerámicas
- Interiores y exteriores
- Tráfico peatonal residencial y comercial
- Piezas de cerámica de hasta 60 cm × 60 cm
- Enchapes de ladrillo y piedras naturales de arenisca

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

1	Agregar 5 litros de agua al contenido de la bolsa.
2	Revolver completamente hasta conseguir una mezcla exenta de terrones.
3	Dejar reposar 10 minutos y volver a mezclar.
4	Aplicar el mortero con plancha dentada. Las crestas deben ser rectas y paralelas.
5	Colocar el material cerámico con golpes suaves para su perfecto asentamiento.
6	Las piezas y superficies deben estar limpias de polvo y grasa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARÁMETRO	VALOR	OBSERVACIONES
Presentación	Bolsas de 20 kg	
Requerimiento de agua	Aprox. 5 litros por bolsa	No agregar más agua con el tiempo
Vida de la pasta preparada	Aprox. 2 horas	
Tiempo de fraguado mínimo	72 horas	Evitar tráfico peatonal antes de este tiempo
Tiempo mínimo para rejunte	72 horas	Aplicar CEMCOLORS para acabado perfecto
Conservación (envase original)	Hasta 12 meses	Almacenar en lugar seco
Contenido de sólidos	100%	Solo requiere agua

RENDIMIENTO

PLANCHA DENTADA	RENDIMIENTO APROX.
1/4" × 1/4"	~6.0 m ² / bolsa
1/4" × 3/8"	~3.5 m ² / bolsa

⚠ Se recomienda doble encolado en piezas de formato mayor a 40 cm.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

- Para un buen fraguado se requiere un mínimo de 72 hrs, evitando caminar sobre los pisos.
- Evitar vibraciones o golpes en las paredes donde se aplicó.
- Limpiar las juntas y el material antes del secado del mortero.
- Aplicar CEMCOLORS después del fraguado para un perfecto acabado.
- La superficie de trabajo debe estar limpia, libre de polvo, grasas y aceites.
- La temperatura ambiente debe estar entre 5°C y 30°C.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel: 4263977 Cel: 76480801
email: contacto@luvebol.com

LUEBOL - INDUSTRIALIZADORA DE MINERALES
NO METÁLICOS